

민원서류

접수번호: 53099

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]
접수일시: 2019. 02. 14

처리기한: 19.02.15.09:55

처리과 기록물 등록번호

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일																																																				
제출인	<div> <div>상호: 제이에이치건설㈜</div> <div>사업자등록번호:</div> </div> <div> <div>주소: 전남 장흥군 장흥읍 읍성로 133-1</div> </div>																																																				
건축물	<div> <div>건물명: 교보빌딩/공업사</div> <div>위치: 전남 목포시 영산로 144외 1(호남동 69)</div> </div> <div> <div>연면적(m2): 721.03 /1051.14 m2</div> <div>작업기간: 2019.01.25-02.28</div> </div> <div> <div>석면건축자재[길이(m) · 면적(m2) · 부피(m3)]: 1936.3 m2</div> </div>																																																				
측정기관	<div> <div>대표자: 김재용</div> <div>사업자등록번호: 418-81-35806</div> </div> <div> <div>주소: 전주시 덕진구 우아7길 7 , 2층 201호</div> </div>																																																				
측정일시	2019년 02월 07일 (오후)																																																				
측정결과	<table> <tr> <th>시료번호</th><th>측정지점</th><th>측정결과(f/cc)</th><th>검출석면</th></tr> <tr> <td>2/7 #1</td><td>부지경계선</td><td>-</td><td>불검출</td></tr> <tr> <td>2/7 #2</td><td>부지경계선</td><td>0.004</td><td>기준치이하</td></tr> <tr> <td>2/7 #3</td><td>부지경계선</td><td>-</td><td>불검출</td></tr> <tr> <td>2/7 #4</td><td>부지경계선</td><td>-</td><td>불검출</td></tr> <tr> <td>2/7 #1</td><td>작업장주변</td><td>0.004</td><td>기준치이하</td></tr> <tr> <td>2/7 #1</td><td>위생시설주변</td><td>-</td><td>불검출</td></tr> <tr> <td>2/7 #1</td><td>폐기물반출구</td><td>0.001</td><td>기준치이하</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	2/7 #1	부지경계선	-	불검출	2/7 #2	부지경계선	0.004	기준치이하	2/7 #3	부지경계선	-	불검출	2/7 #4	부지경계선	-	불검출	2/7 #1	작업장주변	0.004	기준치이하	2/7 #1	위생시설주변	-	불검출	2/7 #1	폐기물반출구	0.001	기준치이하																				
시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면																																																		
2/7 #1	부지경계선	-	불검출																																																		
2/7 #2	부지경계선	0.004	기준치이하																																																		
2/7 #3	부지경계선	-	불검출																																																		
2/7 #4	부지경계선	-	불검출																																																		
2/7 #1	작업장주변	0.004	기준치이하																																																		
2/7 #1	위생시설주변	-	불검출																																																		
2/7 #1	폐기물반출구	0.001	기준치이하																																																		
<div>측정 지정 위치(도식도)</div> <div>별첨1</div>																																																					
<div>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</div> <div> <div>2019년 02월 일</div> <div>제출인: 제이에이치건설㈜</div> <div>(서명 또는 인)</div> </div> <div>특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하</div>																																																					

「별첨1」

공사위치: 전남 목포시 호남동 69



분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	제이에이치건설㈜
주 소	전남 장흥군 장흥읍 음성로 133-1
시 료 채 취 장 소	전남 목포시 호남동 69
당해 현장 조사일	2019년 2월 7일
시 료 분 석 일 자	2019년 02월 07일
분석보고서 일련번호	gum 2/7 비1

2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선	#1	180	14	-	불검출
2	부지경계선	#2	180	14	0.004	기준치이하
3	부지경계선	#3	180	14	-	불검출
4	부지경계선	#4	180	14	-	불검출
5	작업장주변	#1	30	14	0.004	기준치이하
6	위생시설주변	#1	30	14	-	불검출
7	폐기물반출구	#1	30	14	0.001	기준치이하

* 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 작업장주변/실내라 함은 건축물의 일부 공간에서 석면작업이 있을 경우 그 주변을 의미. 단 사용자 없을 경우 제외함.
- 작업장주변/실외라 함은 석면작업건축물 5M이내를 의미. 음압기설치시 또는 부지경계선이 건축물의 5M이내 경우 제외

분 석 자: 문 현 경

(유)금강석면연구소



■ 공기질시료 채취 사진대지

2/7

채취위치	부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
시료번호	#1	#2	#3	#4
결 과	불검출	기준치이하	불검출	불검출
사진대지				
채취위치	작업장주변	위생시설주변	폐기물반출구	
시료번호	#1	#1	#1	
결 과	기준치이하	불검출	기준치이하	
사진대지				

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일			
제출인	상호: 제이에이치건설㈜		사업자등록번호:		
	주소: 전남 장흥군 장흥읍 읍성로 133-1				
건축물	건물명: 교보빌딩/공업사		위치: 전남 목포시 영산로 144외 1(호남동 69)		
	연면적(m ²): 721.03 / 1051.14 m ²		작업기간: 2019.01.25-02.28		
	석면건축자재[길이(m) · 면적(m ²) · 부피(m ³)]: 1936.3 m ²				
측정기관	대표자: 김재용		사업자등록번호: 418-81-35806		
	주소: 전주시 덕진구 우아7길 7, 2층 201호				
측정일시	2019년 02월 08일 (오전)				
측정결과	시료번호		측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	2/8	#1	부지경계선	0.003	기준치이하
	2/8	#2	부지경계선	0.003	기준치이하
	2/8	#3	부지경계선	-	불검출
	2/8	#4	부지경계선	-	불검출
	2/8	#1	음압기출구	0.006	기준치이하
	2/8	#1	위생시설주변	0.004	기준치이하
	2/8	#1	폐기물반출구	0.001	기준치이하
	2/8	#1	작업장주변	0.002	기준치이하
측정 지점 위치(도식도)					
별첨1					
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.					
2019년 02월 일					
제출인: 제이에이치건설㈜					
(서명 또는 인)					
특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하					

「별첨1」

공사위치: 전남 목포시 영산로 144/호남동 69



분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	제이에이치건설㈜
주 소	전남 장흥군 장흥읍 읍성로 133-1
시 료 채 취 장 소	전남 목포시 영산로 144/호남동 69
당해 현장 조사일	2019년 2월 8일
시 료 분 석 일 자	2019년 02월 08일
분석보고서 일련번호	gum 2/8 비1

2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선	#1	180	14	0.003	기준치이하
2	부지경계선	#2	180	14	0.003	기준치이하
3	부지경계선	#3	180	14	-	불검출
4	부지경계선	#4	180	14	-	불검출
5	음압기출구	#1	30	14	0.006	기준치이하
6	위생시설주변	#1	30	14	0.004	기준치이하
7	폐기물반출구	#1	30	14	0.001	기준치이하
8	작업장주변	#1	90	14	0.002	기준치이하

* 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 작업장주변/실내라 함은 건축물의 일부 공간에서 석면작업이 있을 경우 그 주변을 의미. 단 사용자 없을 경우 제외함.
- 작업장주변/실외라 함은 석면작업건축물 5M이내를 의미. 음압기설치시 또는 부지경계선이 건축물의 5M이내 경우 제외

분 석 자: 문 현 경

(유)금강석면연구소



☐ 공기질시료 채취 사진대지

2/8

채취위치	부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
시료번호	#1	#2	#3	#4
결 과	기준치이하	기준치이하	불검출	불검출
사진대지				
채취위치	음압기출구	위생시설주변	폐기물반출구	작업장주변사진
시료번호	#1	#1	#1	#1
결 과	기준치이하	기준치이하	기준치이하	기준치이하
사진대지				