

원 서류

접수번호: 64018

접수일: 2019. 02. 23 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

처리기한: 19.02.25 17:39

처리과 기록물 등록번호

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호: 칠성건설㈜		사업자등록번호: 410-86-76394	
	주소: 전남 순천시 승주읍 승주로 719			
건축물	건물명: 기관공학관		위치: 전남 목포시 해양대로 91	
	연면적(m2): m2		작업기간: 2019. 02.01 - 2019. 02.20	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m2)·부피(m3)]: 97.2 m2			
측정기관	대표자: 김재용		사업자등록번호: 418-81-35806	
	주소: 전주시 덕진구 우아7길 7, 2층 201호			
측정일시	2019년 02월 16일			
측정결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	2/16 #1	부지경계선	-	불검출
	2/16 #2	부지경계선	0.002	기준치이하
	2/16 #3	부지경계선	-	불검출
	2/16 #4	부지경계선	-	불검출
	2/16 #1	음압기출구	0.001	기준치이하
	2/16 #1	위생시설주변	-	불검출
	2/16 #1	폐기물반출구	0.001	기준치이하
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.				
2019년 02월 일				
제출인: 칠성건설㈜				
(서명 또는 인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				

「별첨1」

공사위치: 전남 목포시 해양대로 91



분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	철성건설주
주 소	전남 순천시 승주읍 승주로 719
시 료 채 취 장 소	전남 목포시 해양대학로 91
당해 현장 조사일	2019년 2월 16일
시 료 분 석 일 자	2019년 02월 16일
분석보고서 일련번호	gum 2/16 비1

2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측

NO	채취위치	시료명	측정시간 (분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
1	부지경계선	#1	180	14	-	불검출
2	부지경계선	#2	180	14	0.002	기준치이하
3	부지경계선	#3	180	14	-	불검출
4	부지경계선	#4	180	14	-	불검출
5	음압기출구	#1	30	14	0.001	기준치이하
6	위생시설주변	#1	30	14	-	불검출
7	폐기물반출구	#1	30	14	0.001	기준치이하

* 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm³ 이하
- 작업장주변/실내라 함은 건축물의 일부 공간에서 석면작업이 있을 경우 그 주변을 의미, 단 사용자 없을 경우 제외함.
- 작업장주변/실외라 함은 석면작업건축물 5M이내를 의미, 음압기설치시 또는 부지경계선이 건축물의 5M이내 경우 제외

분 석 자: 문 현 경

(유)금강석면연



☐ 공기질시료 채취 사진대지

2/16

채취위치	부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
시료번호	#1	#2	#3	#4
결 과	불검출	기준치이하	불검출	불검출
사진대지				
채취위치	음압기출구	위생시설주변	폐기물반출구	
시료번호	#1	#1	#1	
결 과	기준치이하	불검출	기준치이하	
사진대지				