

민원서류

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

접수번호: 281244

접수일시: 2018.11.09

처리기한: 2018.11.9C1139

접수번호

처리과 기록물 등록번호

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

제출인		상호(대표자) 유한회사 빛나라		사업자등록번호	
		주소: 전남 목포시 교육로 108(상동, 굿모닝오피스텔 401호) (전화번호: 061-282-8543)			
건 축 물	건물명: 구생어린이집내 유희관		위치: 전남 목포시 해안로 87		
	연면적(㎡) 86.28㎡		작업기간: 2018.10.23. - 2018.12.20		
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)] 지붕재(슬레이트) 382.22㎡, 천장재(텍스) 154.61㎡				
측정기관	대표자 최 진 영		사업자등록번호 409-86-38973		
	주 소 광주광역시 북구 본촌택지로 29번길 15				
측정 일시	2018.10.28. - 2018.10.28				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	
	불임 1 참조				
측정 지점 위치(도식도)					
불임 2 참조					
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.					
2018 년 10 월 일					
제출인		유한회사 빛나라 (인)			
목포시장		귀하			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본				수수료 없 음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면비산측정결과보고서

공사명: 전남 목포시 해안로87 석면해체제거공사

2018. 10



(주) 새 날 환경 안전 연구원
Sae Nal Environment Safety Institute

[붙임1] 석면비산 측정결과

공기중시료 분석결과서
Asbestos & other fibers by PCM

■ 측정일자: 2018.10.28.

no	측정위치(장소)	시료 번호	측정지점	측정결과 (기준:0.01f/cc)	검출석면
1	구생어린이집 (유희관)	#1	부지경계선1	0.001	노출기준치미만
		#2	부지경계선2	0.001	노출기준치미만
		#3	부지경계선3	0.001	노출기준치미만
		#4	부지경계선4	0.002	노출기준치미만
		#5	위생설비입구	0.002	노출기준치미만
		#6	음압기 공기배출구	0.003	노출기준치미만
		#7	폐기물 반출구	0.002	노출기준치미만
		#8	폐기물 반출구	0.002	노출기준치미만
		#B1		0.000	
		#B2		0.000	

- 석면배출허용 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 작업장내 재실자 없음

[붙임2] 석면비산 측정지점 위치(도식도)

	작업위치: 구생어린이집
	측정일자 : 2018. 10. 28
<div data-bbox="469 629 1278 1653">  </div>	