

민원서류


접수번호: 105648

접수일: 2024. 08. 16

처리일: 2024. 8. 26 18:25

처리과: 2

석면해체작업 감리완료보고서

발주자	회사명	전라남도목포교육지원청		대표자	정대성
	소재지	전남 목포시 교육로 5 (상동)		(전화번호: 061-282-7321)	
감리인	회사명	현대디자인건축사사무소		법인(사업)번호	479-15-00608
	대표자	공채현			
석면해체·제거업체	소재지	전남 목포시 양을로208번길 2,203호 (용당동)		(전화번호: 061-802-1030)	
	회사명	(유)대신건설	대표자	김성금	공사업등록번호 제3021호
석면 해체·제거 감리용역 현황	소재지	전남 목포시 영산로 329번길 15(용당동)		(전화번호: 061- 272-5544)	
	용역명	목포공고 2호동 외3동 석면해체·제거공사 감리용역			
	현장 주소	전남 목포시 용당로100 (용당동) (전화번호: 061-800-7100)			
	용역 개요	1. 석면이 함유된 분무재, 내화피복재량(- m ³) 2. 제1호 이외의 석면건축자재량 (1,091.63m ³)			
감리원 배치 현황	기간	석면해체·제거기간	2024.07.18.~ 2024.08.14	감리기간	2024.07.18.~2024.08.14
	직무	등급	성명	생년월일	감리원 현장 배치기간(일수)
	건축사	고급감리원	공채현	1973.06.16	2024.07.18. ~ 2024.08.06.
법 제30조 제3항에 따른 조치요청 여부	항목	조치요청 내용		요청일시	이행여부(O, X)
	제1호	석면해체·제거 작업의 시정조치			X
	제2호	석면해체·제거 작업의 중지			X
	제3호	건축물이나 설비의 철거 또는 해체 중지			X
석면 해체·제거 작업의 적정여부	확인 항목		적정여부(O, X)	부적정시 세부 내용	
	1. 작업장 밀폐의 적정 여부		O		
	2. 작업 기준 준수 여부		O		
	3. 비산정도 측정 적정 여부		O		
	4. 공기 중 석면농도 측정 적정 여부		O		
석면 잔재물 잔류 여부 확인	확인자	성명	잔재물 잔류 여부(O, X)		확인 서명
	1. 발주자	전라남도교육청 목포교육지원청	X		
	2. 석면해체·제거 업자	김성금	X		
	3. 석면해체작업감리인	공채현	X		
감리인 확인	위에 적힌 내용이 사실임을 확인합니다. 감리인: 회사명: 현대디자인건축사사무소 대표자명: 공채현 (서명 또는 인) 확인자 성명 및 연락처: 010-7247-2003				
「석면안전관리법」 제30조의4제1항, 같은 법 시행규칙 제41조의5제1항 및 석면해체작업감리인 기준 고시 제5조에 따라 석면해체작업 감리완료보고서를 제출합니다.					
2024년 08월 일 신고인 전라남도교육청 목포교육지원청 (서명 또는 인)					
목포시장 귀하					
첨부서류	석면 해체·제거 결과 보고서(석면해체·제거 작업의 착수 전, 준비작업, 진행, 완료 등 각 단계별로 현장상황을 확인할 수 있는 사진을 포함), 석면 잔재물이 잔류하지 않음을 확인한 자료(일시, 확인자, 현장 사진 등을 포함), 폐석면(지정폐기물) 보관·처리 관련 자료, 석면 비산정도 측정 및 공기 중 석면농도 측정 결과 등				

210mm×297mm(신문용지 54g/m²(재활용품))